

コンビ 光るメロディメリー アームの再生

2018年 1月
おもちゃ病院 やわた



現症： 4つあるアームのうち3
つが破損してなくなっていた。



オリジナルのアーム形状ではむずかしいのでベニ
ア板で一体型の代替品を作ることにした。

塗装は、ミルクホワイトに黄色のペイントを混ぜ
オリジナルに近づけてみた。

取り付けは適度に隙間をあけた皿木ネジ
をで工具を使うことなしに簡単に付け外し
が可能とする。



完成（他の飾りは所有者保有）